






Wymiar $\varnothing 11,1$ wykonać w tolerancji: $+0,1$; $-0,0$

Oś stalowa lewa

Ostre krawędzie fazować 0,3/45



Goleń lewa z osią

Materiał:

goleń - aluminium gat. PA6

oś - stal gat. nie słabszy jak 35 w stanie normalizowanym.

